

## Opgave bodeminformatie: Schalkeroord 106 te 3079 WL Rotterdam



het resultaat

Bodeminformatie laatst gewijzigd op: 01-04-2020 [Nieuwland](#)  
Vergunninginformatie laatst gewijzigd op: 01-04-2020

### Tanks (meerdere)

Adres	Tanks (meerdere) Schalkeroord 121 Rotterdam
-------	---------------------------------------------------

### Opslagtanks



Soort tank	Vloeistof	Capaciteit (l)	Plaatsingsdatum	Saneringdatum	Saneringswijze	Certificaat nr
TANK BOVENGRONDS - NIET OMMETSELD	Huisbrandolie	8000	01-01-1967			
TANK BOVENGRONDS - NIET OMMETSELD	Huisbrandolie	6000	01-01-1967			

### Tanks (meerdere)

Adres	Tanks (meerdere) Schalkeroord 50 Rotterdam
-------	--------------------------------------------------

### Opslagtanks



Soort tank	Vloeistof	Capaciteit (l)	Plaatsingsdatum	Saneringdatum	Saneringswijze	Certificaat nr
------------	-----------	----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------

TANK BOVENGRONDS (ALGEMEEN)	Huisbrandolie	8000	01-01-1965			
TANK BOVENGRONDS (ALGEMEEN)	Huisbrandolie	8000	01-01-1965			

### SCHALKEROORD 121-239

Adres	SCHALKEROORD 121-239 Schalkeroord 121 3079WD Rotterdam (Rotterdam)
Beoordeling verontreiniging	Potentieel Ernstig
Vervolg	Uitvoeren historisch onderzoek

### Besluiten

Datum	Besluit	Status	Document	Vink document(en) aan om aan te vragen.
	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	<a href="#">21289260</a>	
	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	<a href="#">21289261</a>	
	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	<a href="#">21290302</a>	

### Rapporten

- [Basis](#)
- [Details](#)

	Datum	Soort onderzoek	Adviesbureau	Rapportnummer	Vink document(en) aan om aan te vragen.	
1	01-01-1900	Saneringsplan		<a href="#">21291854</a>		
2	01-01-1900	Saneringsplan		<a href="#">21291855</a>		
3	01-01-1900	Sanerings evaluatie		<a href="#">21293078</a>		
	Asbest	Vervolg	Max. overschrijding grond	Max. overschrijding grondwater	Max. overschrijding samenstellingswaarden Besluit bodemkwaliteit	Max. overschrijding bodemkwaliteitskaart
1			>I			
2						
3						

### (Historische) bedrijfsactiviteiten

Bedrijf	Beginjaar	Eindjaar
taxibedrijf	onbekend	onbekend
hbo-tank (bovengronds)	onbekend	onbekend
hbo-tank (bovengronds)	onbekend	onbekend
onverdachte activiteit	onbekend	onbekend

### Tank bovengronds - niet ommetseld

Adres	Tank bovengronds - niet ommetseld Schalkeroord 301 Rotterdam
-------	--------------------------------------------------------------------

## Opslagtanks



Soort tank	Vloeistof	Capaciteit (l)	Plaatsingsdatum	Saneringdatum	Saneringswijze	Certificaat nr
TANK BOVENGRONDS - NIET OMMETSELD	Huisbrandolie	10000	01-01-1968			

## Bredenoord 49-95

Adres	Bredenoord 49-95 Bredenoord Rotterdam (Rotterdam)
Beoordeling verontreiniging	
Vervolg	

## Rapporten



- [Basis](#)
- [Details](#)

	Datum	Soort onderzoek	Adviesbureau	Rapportnummer	Vink document(en) aan om aan te vragen.	
1	13-04-2015	Nul- of eindsituatieonderzoek	Moerdijk		<input type="checkbox"/> AA059914962	
	Asbest	Vervolg	Max. overschrijding grond	Max. overschrijding grondwater	Max. overschrijding samenstellingswaarden Besluit bodemkwaliteit	Max. overschrijding bodemkwaliteitskaart
1						

## SCHALKEROORD 2-48

Adres	SCHALKEROORD 2-48 Schalkeroord 2 3079WJ Rotterdam (Rotterdam)
Beoordeling verontreiniging	Pot. verontreinigd
Vervolg	Uitvoeren NO

## Besluiten



Datum	Besluit	Status	Document	Vink document(en) aan om aan te vragen.
	Vervolg op termijn	Definitief	<a href="#">21290277</a>	

## Rapporten



- [Basis](#)
- [Details](#)

Datum	Soort onderzoek	Adviesbureau	Rapportnummer	Vink document(en) aan om aan te vragen.
-------	-----------------	--------------	---------------	-----------------------------------------

1	01-01-1900	Oriënterend bodemonderzoek		<a href="#">21293044</a>		
	Asbest	Vervolg	Max. overschrijding grond	Max. overschrijding grondwater	Max. overschrijding samenstellingswaarden Besluit bodemkwaliteit	Max. overschrijding bodemkwaliteitskaart
1			>AW	<s<td=""></s<>		

#### (Historische) bedrijfsactiviteiten



Bedrijf	Beginjaar	Eindjaar
tandartsenpraktijk	onbekend	onbekend
hbo-tank (bovengronds)	onbekend	onbekend

De informatie van de naastgelegen percelen casu quo nabij gelegen percelen is deels toegevoegd en volledig in te zien op het internet; informatie omtrent van de overige nabij gelegen percelen is in te zien op het internet (zie link <http://dcmr.gisinternet.nl/>)