

Datum: 21-7-2021



Legenda

Locatie



Voortgang onderzoek

- ☐ Gegevens aanwezig, status onbekend
☐ Saneringsactiviteit
☐ Voldoende onderzocht/gesaneerd
☐ Onderzoek uitvoeren
☐ Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Rapport

Inhoud

- 1 Algemeen
- 2 Disclaimer

1 Algemeen

Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of sanering. Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.

Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.

Bodeminformatie: Blijvenburgstraat 218 te Rotterdam



De informatie voor zover deze specifiek door DCMR is aangetekend bij het onderhavige registergoed is deels toegevoegd en volledig in te zien op het internet; informatie omtrent van de naastgelegen en overige nabij gelegen percelen is in te zien op het internet (zie link <http://dcmr.gisinternet.nl/>)

Blijvenburgstraat

Adres	Blijvenburgstraat Blijvenburgstraat Rotterdam (Rotterdam)
Beoordeling verontreiniging	ernstig, geen spoed
Vervolg	starten sanering

Besluiten

Datum	Besluit	Status	Document	Vink document(en) aan om aan te vragen.
01-07-2021	BUS-melding correct aangeleverd	Definitief	99991030026	
15-01-2020	BUS-melding correct aangeleverd	Definitief	9999722567	
07-06-2011	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	21263034	
04-12-2008	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief		AA059912103

Rapporten

- [Basis](#)
- [Details](#)

Datum	Soort onderzoek	Adviesbureau	Rapportnummer	Vink document(en) aan om aan te vragen.
1 17-06-2021	Meldingsformulier BUS saneringsplan	BOOT	99991024962	
2 19-12-2019	Verkenndend onderzoek NEN 5740	BOOT	9999153501	

3	19-12-2019	Meldingsformulier BUS saneringsplan	BOOT	9999715942	
4	11-04-2011	Saneringsplan	BOOT	21263739	
5	18-01-2011	Verkennd onderzoek NEN 5740		21263740	
6	26-08-2008	Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud		AA059912103
	Asbest	Vervolg	Max. overschrijding grond	Max. overschrijding grondwater	Max. overschrijding samenstellingswaarde Besluit bodemkwaliteit
1	Afwezig	starten sanering			Max. overschrijding bodemkwaliteitskaart
2	Afwezig	opstellen SP			
3	Afwezig	starten sanering			
4					
5					
6					

